


ALTUS 40 RTS



Ref: 5046732A 07/2006

ВНИМАНИЕ: Новые условия установки

<p>~The motor must be mounted so that the cable output is in the down position. The failure to respect these instructions annuls Somfy's responsibility and guarantee.</p>	<p>~Привод должен быть установлен кабелем питания ВНИЗ При не выполнении данного условия Somfy аннулирует гарантию на приводы данной серии.</p>	<p>~Der Antrieb muss so montiert werden, dass der Ausgang des Kabels nach unten zeigt. Bei-nichtbeachten-der Gebrauchsanweisung entfällt die Somfy.Gewährleistung.und Garantie.</p>
<p>~De motor moet zo geplaatst worden dat de kabeluitgang zich onderaan bevindt. Door het niet respecteren van deze instructies vervalt de garantie en de verantwoordelijkheid van Somfy.</p>	<p>~Il motore deve essere montato con l'uscita del cavo in basso. Il mancato rispetto di queste istruzioni annulla la responsabilità' e la garanzia SOMFY.</p>	<p>~El motor debe ser instalado de modo que la salida de cable quede dirigida hacia abajo. La responsabilidad y garantía de SOMFY quedan anuladas en caso de incumplimiento de estas instrucciones.</p>
<p>~ O motor deverá ser montado de forma que a saída do cabo seja por baixo. O não respeito às instruções neste manual exclui toda a responsabilidade e garantia por parte da Somfy.</p>	<p>~The motor must be mounted so that the cable output is in the down position. Om dessa föreskrifter inte följs upphör Somfys ansvar och garanti.</p>	<p>~The motor must be mounted so that the cable output is in the down position. Dersom disse forskrifter ikke blir fulgt, opphører Somfys ansvar og garanti.</p>
<p>The motor must be mounted so that the cable output is in the down position. Hvis disse forskrifter ikke føl qes, bortfalder So mfys ansvar og garanti.</p>	<p>~The motor must be mounted so that the cable output is in the down position. Jos näitä määärä vksiä ei noudateta. So mfyn vastuu ia takuu raukeavat.</p>	<p>~Το μοτέρ πρέπει να τοποθετηθεί έτσι, ώστε το καλώδιο του μοτέρ να έχει κατεύθυνση προς τα κάτω. H S o m f y δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε αλλαγή των νόμων και κανονισμών που θα πρωτοπαρουσιαστούν μετά από την έκδοση αυτού του εντύπου.</p>



ALTUS 40 RTS



Ref: 5046732A 07/2006

IMPORTANT: New assembly condition

<p>~The motor must be mounted so that the cable output is in the down position. The failure to respect these instructions annuls Somfy's responsibility and guarantee.</p>	<p>~Le moteur doit être monté de façon à avoir la sortie câble dirigée vers le bas. Le non-respect de ces instructions exclut la responsabilité de SOMFY et sa garantie.</p>	<p>~Der Antrieb muss so montiert werden, dass der Ausgang des Kabels nach unten zeigt. Bei-nichtbeachten-der Gebrauchsanweisung entfällt die Somfy.Gewährleistung.und Garantie.</p>
<p>~De motor moet zo geplaatst worden dat de kabeluitgang zich onderaan bevindt. Door het niet respecteren van deze instructies vervalt de garantie en de verantwoordelijkheid van Somfy.</p>	<p>~Il motore deve essere montato con l'uscita del cavo in basso. Il mancato rispetto di queste istruzioni annulla la responsabilità' e la garanzia SOMFY.</p>	<p>~El motor debe ser instalado de modo que la salida de cable quede dirigida hacia abajo. La responsabilidad y garantía de SOMFY quedan anuladas en caso de incumplimiento de estas instrucciones.</p>
<p>~ O motor deverá ser montado de forma que a saída do cabo seja por baixo. O não respeito às instruções neste manual exclui toda a responsabilidade e garantia por parte da Somfy.</p>	<p>~The motor must be mounted so that the cable output is in the down position. Om dessa föreskrifter inte följs upphör Somfys ansvar och garanti.</p>	<p>~The motor must be mounted so that the cable output is in the down position. Dersom disse forskrifter ikke blir fulgt, opphører Somfys ansvar og garanti.</p>
<p>The motor must be mounted so that the cable output is in the down position. Hvis disse forskrifter ikke føl qes, bortfalder So mfys ansvar og garanti.</p>	<p>~The motor must be mounted so that the cable output is in the down position. Jos näitä määärä vksiä ei noudateta. So mfyn vastuu ia takuu raukeavat.</p>	<p>~Το μοτέρ πρέπει να τοποθετηθεί έτσι, ώστε το καλώδιο του μοτέρ να έχει κατεύθυνση προς τα κάτω. H S o m f y δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε αλλαγή των νόμων και κανονισμών που θα πρωτοπαρουσιαστούν μετά από την έκδοση αυτού του εντύπου.</p>